

广州广盛特种钢具有限公司清洁生产水平评价方案

1 适用范围

本方案适用于广州广盛特种钢具有限公司清洁生产水平评价。其他生产带锯条的企业可以作参考。

2 引用文件

GBT-20106-2006 评价指标体系通则

HJ/T425-2008 清洁生产标准制定技术定则

GB/T 24001 环境管理体系规范及使用指南

3 名词解析

3.1 清洁生产

指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。

3.2 生产工艺与装备要求

指对产品中采用的生产工艺和装备的种类、自动化水平等方面的要求。

3.3 资源能源利用指标

指在正常的生产工艺中，生产单位产品所需的新鲜水量、能耗和物耗，以及水、能源和物质利用的效率、重复利用率等反映资源能源利用效率的指标。

3.4 污染物指标

指反映生产过程中所产生废物情况的指标。

3.5 环境管理要求

指对企业所制定和实施的各类环境管理相关规章、制度和措施的要求，包括执行环保法规情况、企业生产过程管理、环境管理、清洁生产审核、相关环境管理等方面。

4 清洁生产评价指标要求

4.1 评价分级

方案将清洁生产水平划分为三级

一级：国际清洁生产先进水平；

二级：国内清洁生产先进水平；

三级：国内清洁生产基本水平。

4.2 指标要求

清洁生产水平评价指标要求见表 1

表 1 清洁生产水平评价指标要求

指标	一级	二级	三级
1、生产工艺与装备要求			
基本要求	企业所采用的生产工艺技术与装备应符合《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（国发[2011]9 号）的相关规定，符合国家产业政策、技术政策和发展方向。		
生产工艺	生产工艺先进，生产线布置合理，配备完善的废气、噪声处理系统		
2、资源能源利用指标			
单位产品电耗/（kW·h/t）	≤2100	≤2200	≤2300
单位产值综合能耗（tce/万元）	≤0.18	≤0.22	≤0.25
3、产品指标			
钢带利用率	≥99%	≥98%	≥95%
4、污染物指标			

指标		一级	二级	三级
单位产品边角料产生量/（kg/t）		≤0.03	≤0.04	≤0.05
5、环境管理				
环境法律法规标准		在进行新建、改建和扩建工程时，必须有环境保护部门的环境验收批复和环保设施竣工验收批复。符合国家和地方有关环境法律、法规，污染物排放达到国家和地方标准、总量控制和排污许可证管理要求		
环境审核		建立完善的环境管理体系，通过 ISO 14001 认证	环境管理制度健全，原始记录及统计数据齐全有效	环境管理制度、原始记录及统计数据基本齐全
生产过程环境管理	原料用量及质量	原料质量符合生产需要。有原材料质检、计量制度和原材料消耗定额管理制度		
	生产工艺用水、电管理	各个计量环节安装计量仪表，并建立严格的定量考核制度，并严格执行		对主要环节进行计量，并制定定量考核制度
	岗位培训	对所有岗位均应进行严格的职业技能和职业安全健康、环保培训		
	生产设备的使用、维护、检修	有完善的管理制度，并严格执行	对主要设备有具体管理制度，并严格执行	对主要设备有基本管理制度
	事故、非正常生产状态	有具体的应急预案		
环境管理	环境管理机构	建立并有专人负责		
	环境管理制度	健全、完善并纳入日常管理		较完善的环境管理制度
	环保设施的运行管理	记录运行数据并建立环保档案		记录运行数据并进行统计
相关方环境管理	原辅料供应方、协作方、服务方	服务协议中要明确原辅料的包装、运输、装卸等过程中的安全要求及环保要求		
	有害废物转移的预防	严格按有害废物处理要求执行，建立台账、定期检查		

5 计算方法

5.1 各项指标的采样和监测按照国家标准监测方法执行。

5.2 各指标的计算过程如下：

(1) 单位产品用电量

单位产品用电量指企业生产每吨产品的生产用电量。

$$\text{单位产品用电量} = \frac{\text{生产用电总量 (kW·h)}}{\text{合格产品总量 (t)}}$$

(2) 单位产值综合能耗

单位产值综合能耗指企业产生每万元产值企业所消耗的综合能耗。

$$\text{单位产值综合能耗} = \frac{\text{生产综合能耗 (kgce)}}{\text{产品产值 (万元)}}$$

(3) 钢带利用率

钢带利用率指合格产品总量占投入生产钢带使用量的比例。

$$\text{钢带利用率} = \frac{\text{合格产品总量 (t)}}{\text{钢带使用量 (t)}} \times 100\%$$

(4) 单位产品边角料生量

单位产品边角料产生量指企业合格产品在生产过程中产生的边角料的量。

$$\text{单位产品边角料产生量} = \frac{\text{边角料产生总量 (kg)}}{\text{合格产品总量 (t)}}$$

6 方案的编制

本方案由广州广盛特种钢具有限公司编制并负责解析。