# 广州扬旭光电科技有限公司 清洁生产水平评价方案

# 1 适用范围

本方案适用于广州扬旭光电科技有限公司清洁生产水平评价,可作为以扩散片、反射片和导光板为主要产品的企业参考。

# 2 引用文件

GB2589 综合能耗计算通则

GBT-20106-2006 评价指标体系通则

HJT425-2008 清洁生产标准 制定技术导则

GB/T 24001 环境管理体系 规范及使用指南

GB/T 2589 综合能耗计算通则

## 3 术语和定义

## 3.1 清洁生产

指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施,从源头削减污染,提高资源利用效率,减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放,以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。

#### 3.2 清洁生产评价方案

指依据生命周期分析原理,从生产工艺与装备、资源能源利用、产品、污染物产生、废物回收利用和环境管理六个方面,对行业的清洁生产水平给出阶段性的指标要求,指导企业清洁生产和污染的全过程控制。

## 3.3 生产废弃物

指生产过程中产生的废包装材料、边角废料等。

#### 3.4 资源与能源利用指标

指在正常的生产工艺中,生产单位产品所需的能耗和物耗,以及能源和物质利用效率、重复利用率等反映资源能源利用效率的指标。

## 4 清洁生产评价指标考核评定要求

#### 4.1 评定等级

本方案将清洁生产水平划分为三级:

一级: 国际清洁生产先进水平

二级: 国内清洁生产先进水平

三级: 国内清洁生产基本水平

# 4.2 指标要求

清洁生产水平评价技术要求见表 1。

表 1 清洁生产水平评价技术指标要求

指标	一级	二级	三级		
一、生产工艺装备与技术指标					
	符合《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013修正)以及工信部《高				
基本要求	耗能落后机电设备(产品)淘汰目录》(第一、二、三批)的相关规定,符				
	合国家产业政策、技术政策和发展方向,不属于淘汰落后设备设施。				
淘汰落后设备、	在生产中没有使用国家	在生产中没有使用国家已经	在生产中没有使用		
生产工艺执行情	已经命令淘汰的设备、生	命令淘汰的设备、生产工艺;	国家已经命令淘汰		
况	产工艺; 引进国际先进生	引进国内先进生产设备和工	的设备、生产工艺。		
1/1	产设备和工艺。	艺。	即及用、工/工乙。		
二、资源能源利用指标					
单位产品用电量	≤0.2	≤0.5	≤0.7		
(kWh/片)	≥0.2				
原材料利用率	≥99	≥97	≥95		
(%)		≥91	≥93		
三、产品指标					
包装	包装过程符合《广州市限制商品过度包装管理暂行办法》的规定,选择可				
O.A.	回收再利用的包装材料。				
一次合格率	≥99	≥97	≥95		
(%)		291	≥93		
四、废弃物综合利用指标					
废品回收率(%)		100			
单位产品边角料	≤0.0010	≤0.0015	≤0.0020		
产生量(吨/万片)					

:	 指标	一级	二级	三级				
固体废弃物综合利用		具有可利用价值的一般废弃物交由相关有资质的回收单位回收利用,危险废弃物交由有资质的单位处理,并严格执行国家或地方规定的废物转移制						
		度,生活垃圾交当地环卫部门处理。						
	五、环境管理要求							
	品粉尘产	≤0.02	≤0.04	≤0.06				
生量(kg/万片)								
单位产品非甲烷 总烃产生量		≤0.003	≤0.004	≤0.005				
(kg/万片)								
环境污	境法律法规要符合国家和地方有关环境法律、法规,污染物排放达到国家和地方排放							
	求 准、总量控制指标和排污许可证管理要求。		求。					
生产过	*过程环境管 生产中无跑、冒、滴、漏,有工艺过程管理 理			管理				
环境管理	环境审核	建立了 ISO14001 环境 管理体系,有较齐全的管 理规章和岗位职责,完成 了清洁生产审核	环境管理制度齐全、原始记录 及统计数据齐全有效	环境管理制度齐 全、原始记录及统 计数据基本齐全				
	环境管理 机构	建立并有专人负责						
	环境管理 制度	健全、完善并纳入日常 管理	制定了环境管理制度,	执行力欠缺				
	信息交流	有管理规章和	和岗位职责; 具备计算机网络化管理系统					
	六、生产管理和消防							
生	生产管理 对原材料用量定期计量,同时制定严格定量检查考核制度。		<b>至考核制度</b> 。					
危险化学品管理		严格把控危险化学品的最大贮存量,记录日常消耗量,制定了紧急应变作 业说明书并定期开展培训。						
消防安全		配备消防栓、灭火筒等消防设施,并有相应的维护,建立维护档案。						

指标	一级	二级	三级
劳动保护	按照有关国家标准和规定	E,制定和严格执行劳动职业5	安全制度,配备相应
	的劳动防护用品。		
设备的使用、维	制定完善的设备使用、维	主护和检修管理制度,由专人分	负责,并定期考核记
护和检修管理		录。	

# 5 计算方法

# 5.1 单位产品用电量(kWh/片)

单位产品用电量=生产用电量(kWh)/产品产量(片)

## 5.2 原材料利用率(%)

原材料利用率=合格产品中包含的原材料数量/生产产品的原材料总消耗量×100%

# 5.3 单位产品边角料产生量(吨/万片)

单位产品边角料产生量=边角料产生量(吨)/产品产量(万片)

## 5.4 一次合格率 (%)

一次合格率=合格产品/产品总量×100%

# 5.5 废品回收率(%)

废品回收率=废品回收量/废品总量×100%

## 5.6 单位产品粉尘产生量(kg/万片)

单位产品粉尘产生量=粉尘排放总量(kg)/产品产量(万片)

# 5.7 单位产品非甲烷总烃产生量(kg/万片)

单位产品非甲烷总烃产生量=非甲烷总烃产生量(kg)/产品产量(万片)

# 6 附则

本方案由广州扬旭光电科技有限公司编制并负责解释。