高砂香料 (广州) 有限公司清洁生产水平评价方案

1 适用范围

本方案适用于高砂香料(广州)有限公司清洁生产水平评价,可作为以柚子油、蔗糖脂肪酸酯、橙油、阿拉伯胶(食用胶)糊精等为主原料的食用香料;以草本根为主原料的天然香料;以茶叶等植物为主要原料的速溶茶粉为主要产品的企业参考。

2 引用文件

GB2589 综合能耗计算通则

GBT-20106-2006 评价指标体系通则

HJT425-2008 清洁生产标准 制定技术导则

GB/T 24001 环境管理体系 规范及使用指南

DB44/26-2001 水污染物排放限值

DB44/27-2001 大气污染物排放限值

GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准

3 术语和定义

3.1 清洁生产

指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施,从源头削减污染,提高资源利用效率,减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放,以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。

3.2 清洁生产评价方案

指依据生命周期分析原理,从生产工艺与装备、资源能源利用、产品、污染物产生、废物回收利用和环境管理六个方面,对行业的清洁生产水平给出阶段性的指标要求,指导企业清洁生产和污染的全过程控制。

3.3 污染物产生指标

包括水污染物产生指标和大气污染物产生指标。水污染物产生指标是指生产装置排放的污水量和污染物种类、单排量或浓度。大气污染物产生指标是指生产装置产生的废气量和污染物种类、单排量或浓度。

3.4 综合能耗

生产系统和辅助生产系统生产该种产品所消耗的各种能源(含耗能工质耗能)实物量与相应的能源等价值乘积之和。

4 评价方案

4.1 评价分级

本方案将清洁生产水平划分为三级:

一级: 国际清洁生产先进水平;

二级: 国内清洁生产先进水平;

三级: 国内清洁生产基本水平。

4.2 指标要求

清洁生产水平评价技术要求见表 1。

表 1 行业清洁生产指标

指标	一级	二级	三级			
1 生产工艺与装备要求						
生产工艺与装备要求	符合《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修订)以及工信部《高耗能落后机电设备(产品)淘汰目录》(第一、二、三批)的相关规定,符合国家产业政策、技术政策和发展方向,不使用淘汰落后设备设施。					
生产过程自动化程度	物料计量器具配置齐全,定期校验,生产过程全部自动化控制		物料计量器具配 置齐全,定期校验			
2 资源能源利用指标						
原辅料的选择和过程控制	原料的选择、制造和运输过程符合 GMP 标准,建立 ISO22000 食品安全管理体系和 ISO9000 质量管理体系		原料的选择、制造和运输过程符合GMP标准,建立ISO9000质量管理体系			
食用香精单位产品综合能耗 (tce/t)	≤1.4	≤1.6	≤1.8			
天然香料单位产品综合能耗 (tce/t)	≤5.0	≤7.5	≤10.0			
速溶茶粉单位产品综合能耗 (tce/t)	≤22	≤26	≤30			

	——————— 指标	一级	二级	三级	
单位产品新鲜	水耗 (m³/t)	≤85	≤90	≤100	
3 产品指标		1	l		
产品一次合格	率	满足客户要求, 产品合格率 ≥99%	满足客户要求, 产品合格率≥98%	满足客户要求, 产品合格率≥97%	
包装		包装过程符合《广州市限制商品过度包装管理暂行办法》的规定,选择可回收再利用的包装材料。			
4 污染物排放	指标(末端处理后)	1			
单位产品废水	排放量/(t/t)	≤20	≤25	≤30	
单位产品粉尘	排放量(kg/t)	≤0.1	≤0.15	≤0.2	
5 废物回收利	用指标	•	•		
固体废弃物		具有可利用价值的一般废弃物交由相关有资质的回收单位回收利用,危险废弃物交由有资质的单位处理,并严格执行国家或地方规定的废物转移制度,生活垃圾交当地环卫部门处理			
6 环境管理要	求	1			
环境法律法规标准		符合国家和地方有关环境法律、法规,污染物排放达到国家和地方排放标准、总量控制和排污许可证管理要求			
环境审核		按照食品制造 行业的审核企业 有的审核;按 了审核;按 GB/T 24001 建 立并运行 管理手册、程序 文件系 件系	按照食品制造行 业的企业清洁生 产审核指南的要 求进行了审核;环 境管理制度健全, 原始记录及统计 数据齐全有效	按照食品制造行业的企业清洁生产审核指南的要求进行了审核;环境管理制度、原始记录及统计数据基本齐全	
生产过程环境管理	原料用量及质量	有原材料质检、 计量制度和原 材料消耗定额 管理制度,对能 耗及物耗有定 量考核	有原材料质检、计量制度和原材料 消耗定额管理制 度	有原材料质检、计量制度	
	现场管理	人的活动区域、物品堆存区域、危化品等有明显标识; 危化品储存场所符合规范要求,设专人管理,有应急处 置措施			

指标		一级	二级	三级
	 岗位培训 	对所有岗位均应进行严格的职业技能和职业安全健康、 环保培训		
	生产设备的使用、 维护、检修管理	有完善的管理 制度,并严格执 行	对主要设备有具体的管理制度,并 严格执行	对主要设备有基 本的管理制度
	事故、非正常生产 状态	有具体的应急预案		
	环境管理机构	建立并有专人负责		
环境管理	环境管理制度	健全、完善并纳 入日常管理	较完善的环境管理制度	
	环保设施的运行 管理	记录运行数据 并建立环保台 账	记录运行数据	

5 计算方法

5.1 单位产品综合能耗(tce/t)

综合能耗指本工艺所消耗的电能、蒸汽、柴油等的综合能耗,折合为 kgce。本指标采用行业计算方法:单位产品综合能耗=综合能耗(tce)/产品产量(t)。

5.2 单位产品水耗 (m³/t)

本指标采用行业计算方法:单位产品水耗=用水量(m³)/产品产量(t)

5.3 单位产品废水排放量(t/t)

本指标采用行业计算方法: 废水排放量=企业年废水排放总量(t)/产品产量(t)。

5.4 单位产品粉尘排放量(t/t)

本指标采用行业计算方法: 废水排放量=企业年粉尘排放总量(t)/产品产量(t)。

6 附则

本方案由高砂香料 (广州) 有限公司编制并负责解释。