# 增城市增豪不锈钢有限公司清洁生产水平评价方案

## 1 适用范围

本方案适用于增城市增豪不锈钢有限公司清洁生产水平评价,可为不锈钢保温杯加工生产的企业等作为参考。

## 2 引用文件

HJ/T 425 清洁生产标准 制订技术导则

GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 20106 工业清洁生产评价指标体系编制通则

《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)

《高耗能落后电机设备(产品)淘汰目录》(第一、二、三批)

# 3 名词解释

### 3.1 清洁生产

指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、 改善管理、综合利用等措施,从源头消减污染,提高资源利用效率,减少或者避 免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放,以减轻或者消除对人类健 康和环境的危害。

### 3.2 原材料指标

指生产不锈钢保温杯过程中使用的主要原辅料包括脱脂剂、涂料等指标。

#### 3.3 污染物产生指标

指生产单位不锈钢保温杯产生污染物的量,该类指标主要有废水产生指标、 挥发性有机物(VOC)及化学需氧量(COD)产生指标。

### 3.4 资源能源利用指标

指在正常的生产工艺中,生产单位产品所需综合能耗及新鲜水使用量指标。

### 3.5 环境管理要求

指对企业所制定和实施的各类环境管理相关规章、制度和措施的要求,包括执行环保法规情况、环境管理审核、环境管理机构、环境管理制度、相关环境管理等方面。

# 4 评价方案

#### 4.1 评价分级

本方案将清洁生产水平划分为三级:

- 一级: 国际清洁生产先进水平:
- 二级: 国内清洁生产先进水平;
- 三级: 国内清洁生产基本水平。

### 4.2 评价要求

清洁生产水平评价要求见表 1。

表 1 清洁生产水平评价指标

清洁生产指标等级	一级	二级	三级		
一、生产工艺与装备要求					
1. 基本要求	(1)禁止使用"淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录"规定				
	的内容;				
	(2)优先采用"国家重点行业清洁生产技术导向目录"规定				
	的内容。				
	(3)公司的生产工艺和设备符合《产业结构调整指导目录				
	(2011年本)》(2013年修正)以及工信部《高耗能落				
	后电机设备(产品)淘汰目录》(第一、二、三批)相				
	关规定,符合国家产业政	<b>女策,技术政策</b> 和	叩发展方向。		

		引进国外先进生产 工艺和生产设备,全	引进国外较先进 生产工艺和生产	采用国内行业通用的生	
2.生产工艺及装备要求					
		自动化连续生产	设备,自动化程度	产工艺和生	
			高	产设备	
		有全自动清洗设施,采用逆流漂洗工序,		有逆流漂洗	
3. 喷涂前处理 4. 喷漆	清洗设施漆雾处理	无单槽清洗		工序, 无单槽	
				清洗	
		有自动漆雾处理系统		有漆雾处理	
				系统	
	喷漆室	采用节能型设施,废溶剂有效回收			
二、原材料指标					
1、基本要求		(1) 禁止使用含苯的涂料、稀释剂和溶剂;禁止使用含铅			
		白的涂料;禁止使用含红丹的涂料;			
		(2) 严禁在前处理工艺中使用苯; 禁止在大面积除油和除			
		旧漆中使用甲苯、二甲苯和汽油;			
		(3) 限制使用含二氯乙烷的清洗液;限制使用含铬酸盐的			
		清洗液。			
2. 喷涂前处理	脱脂剂	采用无磷、低温或生物	匆 采用低磷、低温	采用高效、中	
		分解型的脱脂剂。	的脱脂剂	温的脱脂剂	
三、资源能源综合利用指标					
1. 单位产品耗新鲜水量 (kg/个)		≤16	≤18	≤20	
2. 单位产品综合能耗(kgce/个)		≤0.18	≤0.20	≤0.24	
3. 不锈钢利用率(%)		≥99	≥98	≥97	
4. 水性涂料利用率(%)		≥80	≥70	≥60	
四、产品指标					
1. 产品综合成品率(%)		≥98	≥95	≥90	

		文月 使用环 但 包 法 社 料 体	· 方工人房「	司时有以	比++*小司/托17	
2. 储存、包装		产品使用环保包装材料储存于仓库,同时包装材料可循环				
		使用				
五、污染物产生指标						
1. 废水产生量/(kg/个)		≤1.8	≤1.9		≤2.0	
2. COD产生量/(kg/万个)		≤1.4 ≤1.6			≤1.8	
3. VOC产生量/(kg/万个)		≤0.2 ≤0.3			≤0.4	
六、环境管理要求						
1. 环境法律法规标准		符合国家和地方有关环境法律、法规,污染物排放达到				
		国家和地方排放标准、总量控制和排污许可证管理要求				
	物料用量	有原材料来料检验和计量制度和原材料消耗定额管理				
	及质量	制度				
2、生产过程管理	仪表计量	有水、电等计量设备,并制定严格的定量使用和考核制				
		度				
	生产设备	制定设备使用、维护和管理制度,并有专人负责并记录				
	使用、维护					
	和管理					
	现场管理	生产中无跑、冒、滴、漏				
	消防安全	配备消防安全设施,并定期进行维护,建立维护档案				
	劳动安全	按照有关的国家标准和规定,制定劳动安全管理制度,				
		并配备劳动防护用品				
	岗位培训	对所有岗位员工进行严格的职业操作技能和职业健康安				
		全培训				
	环境审核	完成清洁生产审核	并建立	完成清	<b></b> 青洁生产审	
		ISO14001 环境管理体系	•	核、有	有齐全的管理	
				规章和	印岗位职责	
	环境管理	建立并有专人负责				
3. 环境管理	机构					
	环境管理	健全、完善并纳入日常管理 较完善的环			<b>善的环境管理</b>	
	制度	制度				
	环保设施	记录运行数据并建立环保档案  记录运行数		运行数据并进		
	的运行管	行统计			+	
	理					
<u> </u>	ı					

	购买有资质的原材料供应商的产品,对原材料供应商的		
4. 相关方环境管理	产品质量、包装和运输等环节施加影响; 危险废物送到		
	有资质的企业进行处理		
5. 制订和完善本单位安全生产 应急预案	按照《国务院关于全面加强应急管理工作的意见》的精		
	神,根据实际情况制订和完善本单位应急预案,明确各		
	类突发事件的防范措施和处置程序。		

# 5 计算方法

### 5.1 单位综合能耗(kgce/个)

单位综合能耗=年生产能耗消耗总量(kgce)/年产量(个)。

### 5.2 单位产品耗新鲜水用量(t/t)

单位产品水耗=年生产耗新鲜水总量(t)/年产量(个)。

### 5.3 产品综合成品率(%)

产品综合成品率=年合格产品(个)/年生产量(个)。

### 5.4 单位产品废水、挥发性有机物(VOC)、化学需氧量(COD)排放量(kg/万个)

单位产品废水排放量=年排放废水总量(kg)/年产品产量(万个);

单位产品挥发性有机物 (VOC) 排放量=年 VOC 排放总量 (kg) /年产品产量 (万个);

单位产品 COD 排放量=年 COD 排放总量(kg)/年产品产量(万个)。

# 6 方案的实施

本方案由增城市增豪不锈钢有限公司编制并负责解释。