# 广州惠利电子材料有限公司清洁生产水平评价方案

#### 1 适用范围

本方案适用于广州惠利电子材料有限公司清洁生产水平评价,生产环氧树脂类胶粘剂的 企业可参考本方案进行清洁生产水平评价。

### 2 引用文件

GB2589 综合能耗计算通则

HJ/T425 清洁生产标准 制定技术导则

GB/T20106 工业清洁生产评价指标体系编制通则

GB/T 24001 环境管理体系 规范及使用指南

### 3名词解释

#### 3.1 清洁生产

指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施,从源头消减污染,提高资源利用效率,减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放,以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。

#### 3.2 清洁生产评价方案

指依据生命周期分析原理,从资源能源利用、产品、污染物产生、废物回收利用和环境 管理五个方面,对行业的清洁生产水平给出阶段性的指标要求,指导企业清洁生产和污染的 全过程控制。

#### 3.3 资源能源利用指标

指在正常的生产工艺中, 生产单位产品所需的能耗和物耗。

### 3.4 污染物产生指标

指有机废气排放指标、二氧化硫排放指标等。

#### 3.5 环境管理要求

指对企业所制定和实施的各类环境管理相关规章、制度和措施的要求,包括执行环保法规情况、企业生产过程管理、环境管理、清洁生产审核、固体废物处理处置等方面。

## 4 评价方案

#### 4.1 评价分级

本评价方案将清洁生产水平划分为三级:

一级: 国际清洁生产先进水平;

二级: 国内清洁生产先进水平;

三级: 国内清洁生产基本水平。

### 4.2 评价要求

清洁生产水平评价指标要求见表 1。

表 1 清洁生产水平评价指标要求

<b>《人工</b> 相位工》从上还则相似安水							
指标	一级	二级	三级				
一、生产工艺与装备要求							
	符合《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)以						
基本要求	及工信部《高耗能落后机电设备(产品)淘汰目录》(第一、二、						
	三、四批)的相关规定,符合国家产业政策、技术政策和发展方向						
生产工艺	采用密闭的搅拌、研磨、	部分采用密闭的搅拌、研磨、包装设备 和工艺,主要设备实现自动化生产					
	包装设备和工艺,设备						
	实现自动化生产						
装备要求	采用先进机泵变频调节、DCS 先进控制技术等,有完备的工艺气体						
	回收和处理装置						
二、资源能源利用指标							
单位产品原料消耗量	1005	1010	1015				
(kg/t)							
单位产品用电量	250	300	350				
(kW•h/t)							
单位产品综合能耗		55	60				
(kgce/t)	50						
三、产品指标							
产品合格率(%)	≥99	≥98	≥97				
储存、输送	输送管道采用不锈钢材	质,储存原料/产品的	设备为不锈钢材质				

四、污染物产生指标							
单位产品有机废气排 放量(g/t)		15	20	25			
单位产品二氧化硫排 放量(g/t)		10	20	30			
废气处理方式		采用国内外先进处理技 术技术,对产生的废气 进行处理	采用组合式方式进行处理	采用简单收集后排 放,设施简陋			
五、环境管理要求							
环境法律法规标准		符合国家和地方有关环境法律、法规、污染物排放达到国家和地方 排放标准、总量控制和排污许可管理要求					
生产程境理	总体要求	具有节能、降耗、减污的各项具体措施,生产过程有完善的管理制 度					
	原料用量及质量	有原材料质检、计量制度和原材料消耗定额管理制度					
	生产用水、用能管理	有计量仪表,并制定严 格定量考核制度	对主要环节进行计 量,并制定严格定 量考核制度	对主要用水、用能 进行计量			
	生产设备的使 用、维护、检修 管理	有完善的管理制度,并 严格执行	对主要设备有具体 的管理制度,并严 格执行	对主要设备有基本 的管理制度			
	现场管理	人的活动区域、物品堆存区域、危险品等有明显标识					
	岗位培训	对所有岗位均进行严格的职业技能和职业安全健康、环保培训					
	事故、非正常生 产状态应急措 施	制定了完善的事故应急管理制度,配备了完善应急措施,有演练、培训					

环境管理制度	按照 GB/T24001《环境管理体系 规范及使用指南》建立并运行环境管理体系、管理手册、程序文件及作业文件齐	环境管理制度健 全、原始记录及统 计数据齐全有效	环境管理制度健 全、原始记录及统 计数据基本齐全
清洁生产审核	备 按照相关要求完成了清 洁生产审核	开展了清洁生产审 核	计划实施清洁生产 审核
固体废物处理处置	对一般废物进行妥善处理,对危险废物按照有关部门要求进行无害 化处理		
相关方环境管理	对原材料供应方、生产协作方、相关服务方等提出环境管理要求		

### 5 数据采集和计算方法

5.1.1 单位产品原料消耗量

单位产品原料消耗量(kg/t)=总用料量(kg)/合格产品总量(t)

5.1.2 单位产品用电量

单位产品用电量(kWh/t)=总用电量(kWh)/合格产品总量(t)

5.1.3 单位产品综合能耗

单位产品综合能耗(kgce/t)=能源消耗总量(kgce)/合格产品总量(t)

5.1.4 单位产品有机废气排放量

单位产品有机废气排放量(g/t)=有机废气总排放量(g)/合格产品总量(t)。

5.1.5 单位产品二氧化硫排放量

单位产品二氧化硫排放量(kg/t)=二氧化硫总排放量(kg)/合格产品总量(t)。

#### 6 方案的解释

本方案由广州惠利电子材料有限公司编制并负责解释。